

# VRANOVSKÉ NOVINY

Ročník 44.  
Vychádzajú  
od roku  
1969

Číslo  
**22**

Vranov nad Topľou 4. júna 2012

**0907 555 099**

Cena: 0,30 €



## NEBOŽTÍCI NA CINTORÍNE PLÁVAJÚ VO VODE

Niektorí nebožtíci pochovaní na hlavnom vranovskom cintoríne plávajú vo vode. Našu redakciu na to upozornil čitateľ, ktorý si ešte pred viac než dvoma rokmi u predošlého správcu cintorína (MsBP) objednal a zaplatil dvojhrob pre seba aj manželku. Keďže onedlho našiel hrob zaliaty vodou, zákazku reklamoval, a preto mu bolo poskytnuté iné hrobové miesto. Medzitým sa však MsBP dostal do likvidácie a náš čitateľ sa s ním a s mestom nafaľhuje o vrátenie peňazí, ktoré zaplatil za spevnenie plochy. Žiaľ, nie je to ojedinelý prípad, keď hrob na tomto cintoríne zaliala voda. Podľa našich zistení, zaplavovaním hrobov sa mesto zaoberalo už pred 34 rokmi, kedy tu došlo aj k zosuvu pôdy, preto museli byť viaceré pozostatky exhumované. Časť cintorína bola odvodnená drenážou, avšak tým sa problém nevyriešil. Cintorín sa rozširuje aj do miest, kde drenáž chýba, resp. je už narušená a cez ňu sa voda dostáva priamo do hrobov. A to až v takom objeme, že z hrobov vyteká na povrch. Prieskumné sondy z roku 1978 potvrdili, že pod ílovou vrstvou hlíny sa nachádza pieskovec, cez ktorý voda z prameňa nad cintorínom preteká ako cez drenáž. Najkritic-

kejší je približne 20-metrový pás od vrchnej cesty smerom k ručnej vodnej pumpke. Takéto zloženie vrstiev zeminy je predpokladom zosuvu, preto by sa mesto malo problémom zaoberať a najmä prehodnotiť ďalšie rozšírenie cintorína nad hornou cestou bez toho, aby zabezpečilo hydrogeologický prieskum a overilo možnosť, že pozemok je skutočne vhodný na pochovanie v rakvi. Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve v § 19 hovorí, že dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 metra nad hladinou podzemnej vody. Túto zákonnú podmienku možno obísť tvrdením, že nejde o trvalú hladinu spodnej vody. Ale ten istý zákon v § 20 upozorňuje, že ak by ďalším pochovaním mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovanie zakázať príslušný orgán štátnej správy. Aj z

toho dôvodu bol o veci okrem mesta informovaný aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove. Obidve inštitúcie prislúbili, že sa budú problémom zaoberať. Okrem zákonných podmienok pochovania je tu aj odveká a prirodzená požiadavka dôstojného nakladania s pozostatkami zomrelého človeka. Uložiť ho do hrobu, ktorý za pár dní zaplaví voda, je skutočne nedôstojné.

Na cintoríne na Mlynskej ulici je 2365 hrobových miest a 246 vojnových hrobov. Správu všetkých štyroch cintorínov mal zabezpečovať MsBP, avšak ten sa dostal do likvidácie. Z toho dôvodu poslanci MsZ na zasadnutí vo štvrtok 31. mája 2012 odsúhlasili návrh dať cintoríny a domy smútku do nájmu Ivanovi Paukovi do doby rozhodnutia o výbere správcu na základe verejnej obchodnej súťaže. (da)



Drenážne odvodňovacie práce na cintoríne v roku 1978 sa po 34 rokoch ukazujú ako nedostatočné.

